

Tarkennus moottorien katsastuksesta

Squish-minimi tulee täyttyä ja se ei ole ”vain” syy ottaa moottori palotilamittaukseen. Kaikki minimiarvot tulee täyttyä.

Squish-mittauskäytäntö:

- Mitataan vasen ja oikea puoli erikseen
- Otetaan tarvittaessa uusintamittaus
- Mikäli oikea ja vasen mitta ovat erilaiset, huomioidaan niiden keskiarvo
- Jäähdytetään moottoria tarvittaessa normaalilämpötilaan (voi käyttää puhallinta, kädenlämpöinen = normaalilämpöinen)